



**Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Источник»**

683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пилюковского 13-121.

Лицензия номер 215 от 23.11.2022 г.

ИНН/КПП 4100044129/410001001 ОГРН 1224100003170

Р/сч. № 40702810436178903454 к/сч. № 30101810300000000607 БИК 044442607  
т. 89841670001 [cc-ourcity@yandex.ru](mailto:cc-ourcity@yandex.ru)

Управление коммунального хозяйства  
и жилищного фонда  
администрации ПКГО  
Сорвенкова Е.Г.

от Директора  
ООО УК "Источник"  
Барышников А.А.

Уважаемая Елена Гаджимамедовна!

26 июня 2025 г.

В соответствии с Приказом от 13 ноября 2024 г. N 2234, вступившему в силу с 01.03.2025 г. Управляющая компания должна согласовать **Планы подготовки** к следующему отопительному периоду с Единой тепловой организацией (ЕТО) и ОМС, ПАО «Камчатскэнерго» является (ЕТО) для домов находящихся в нашем управлении. В филиале ПАО «Камчатскэнерго» ТЭЦ – 2, данные Планы уже согласованы.

Прошу согласовать планы работ по подготовке домов к зимнему периоду 2025-2026 г. в.т.ч. (Гидравлические испытания) МКД по адресу ул. Ларина 22/1,22/2,22/3, Савченко 33, Академика Королева 21/1.

Прилагаю:

- План-график ООО УК «Источник» - 5шт по 7 листов (2 экз.)

С уважением,

Барышников А.А.

**План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период МКД ул. Ларина 22/1**

№	Вид работ	июнь		июль			август			сентябрь	Анализ за последние 3 года.
		11.06–20.06	21.06–30.06	1.07–10.07	11.07–20.07	21.07–31.07	1.08–10.08	11.08–20.08	21.08–31.08	1.09–10.09	

**Обязательные работы**

(п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)

<b>Конструктивные элементы:</b>											
<b>1</b>	<b>Кровля:</b>										
1.1.	Устранить неисправности крыш	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
1.2.	Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
<b>3</b>	<b>Подвал:</b>										
3.1.	Устранить неисправности перекрытий над техническими подпольями (подвалами)		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.2.	Устранить неисправности оконных и дверных заполнений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.3.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.4.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию сопряжения стен подвала и цоколя со смежными конструкциями лестничных клеток		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.5.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию подвальных помещений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было



5.1.	Устранить неисправности фасадов				осмотр/ремонт при необходимости						неисправностей не было
5.2.	Устранить неисправности стен				осмотр/ремонт при необходимости						неисправностей не было
8	<b>Фундамент:</b>										
8.1.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов					осмотр/ремонт при необходимости					поломок-протечек не было
	<b>Инженерные коммуникации:</b>										
9	<b>Система отопления:</b>										
9.1.	Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Устранялись
9.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				произведена замена запорной арматуры стояков ЦО в кол-ве 7 штук
9.3.	Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Проведено
9.8.	Провести ревизию арматуры тепловых сетей					х	х				Проведено



10.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем ХВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было
10.3.	Провести ремонт изоляции труб ХВС и их утепление	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было
10.4.	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	x									
<b>11</b>	<b>Система ГВС:</b>										
11.1.	Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения						x	x			неисправностей не было
11.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем ГВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)						x	x			неисправностей не было
11.3.	Провести ремонт изоляции труб ГВС и их утепление						x	x			Утеплены

11.4.	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	до 30 апреля									
11.5.	Выполнить работы по системам отопления и ГВС						x	x			Произведено
11.6.	Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухоотборников систем ГВС						x	x			Произведена замена запорной арматуры в количестве 13штук
11.7.	Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловою изоляцию труб систем ГВС в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов						x	x			утеплены
12	<b>Система канализации и водоотведения:</b>										
12.1.	Провести ремонт схем внутридомовых систем водоотведения с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)								осмотр/ремонт при необходимости		Проведено
12.2.	Обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков								x		Обеспечено


12.4.	Провести ремонт изоляции труб водоотведения и их утепление								осмотр/ремонт при необходимости		утеплены
	<b>Земельный участок:</b>										
15	Привести в технически исправное состояние территории земельного участка								x		Проводился
18	Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади								x		Завозился
19	Завезти соль из расчета не менее 3-5 процентов массы песка или заменитель								x		Завозился
	<b>объектам ОИ МКД:</b>										
24	Провести осенний осмотр МКД									x	Проводился
25	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								x		Получался

СОГЛАСОВАНО:

ООО УК "Источник"

Представитель РСО

Представитель ОМС



Барышников А.А.  
26.06.2025



Корсаков Д.В.  
на основании  
приказа А382  
от 25.06.2025

Представитель ЕПТ

М.П.

М.П.

**План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период МКД ул. Ларина 22/2**

№	Вид работ	июнь		июль			август			сентябрь	Анализ за последние 3 года.
		11.06–20.06	21.06–30.06	1.07–10.07	11.07–20.07	21.07–31.07	1.08–10.08	11.08–20.08	21.08–31.08	1.09–10.09	

**Обязательные работы**

(п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)

<b>Конструктивные элементы:</b>											
<b>1</b>	<b>Кровля:</b>										
1.1.	Устранить неисправности крыш	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
1.2.	Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
<b>3</b>	<b>Подвал:</b>										
3.1.	Устранить неисправности перекрытий над техническими подпольями (подвалами)		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.2.	Устранить неисправности оконных и дверных заполнений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.3.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.4.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию сопряжения стен подвала и цоколя со смежными конструкциями лестничных клеток		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.5.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию подвальных помещений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было



5.1.	Устранить неисправности фасадов				осмотр/ремонт при необходимости					неисправностей не было
5.2.	Устранить неисправности стен				осмотр/ремонт при необходимости					неисправностей не было
8	<b>Фундамент:</b>									
8.1.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов					осмотр/ремонт при необходимости				поломок-протечек не было
	<b>Инженерные коммуникации:</b>									
9	<b>Система отопления:</b>									
9.1.	Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости			Устранялись
9.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости			произведена замена запорной арматуры стояков ЦО в кол-ве 7 штук
9.3.	Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости			Проведено
9.8.	Провести ревизию арматуры тепловых сетей					х	х			Проведено



10.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем ХВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было
10.3.	Провести ремонт изоляции труб ХВС и их утепление	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было
10.4.	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	х									-
<b>11</b>	<b>Система ГВС:</b>										
11.1.	Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения						х	х			неисправностей не было
11.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем ГВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)						х	х			неисправностей не было
11.3.	Провести ремонт изоляции труб ГВС и их утепление						х	х			Утеплены



12.4.	Провести ремонт изоляции труб водоотведения и их утепление								осмотр/ремонт при необходимости		утеплены
<b>Земельный участок:</b>											
15	Привести в технически исправное состояние территории земельного участка								x		Проводился
18	Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади								x		Завозился
19	Завезти соль из расчета не менее 3-5 процентов массы песка или заменитель								x		Завозился
<b>объектам ОИ МКД:</b>											
24	Провести осенний осмотр МКД									x	Проводился
25	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								x		Получался

СОГЛАСОВАНО:

ООО УК "Источник"



Барышников А.А.  
26.06.2025



м.п.

Колесников Д.В.  
на основании приказа А382 от 25.06.2025

Представитель ЕПТ

м.п.

Представитель ОМС

м.п.

**План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период МКД ул. Ларина 22/3**

№	Вид работ	июнь		июль			август			сентябрь	Анализ за последние 3 года.
		11.06–20.06	21.06–30.06	1.07–10.07	11.07–20.07	21.07–31.07	1.08–10.08	11.08–20.08	21.08–31.08	1.09–10.09	
<b>Обязательные работы</b> (п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)											
	<b>Конструктивные элементы:</b>										
<b>1</b>	<b>Кровля:</b>										
1.1.	Устранить неисправности крыш	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
1.2.	Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
<b>3</b>	<b>Подвал:</b>										
3.1.	Устранить неисправности перекрытий над техническими подпольями (подвалами)		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.2.	Устранить неисправности оконных и дверных заполнений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.3.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.4.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию сопряжения стен подвала и цоколя со смежными конструкциями лестничных клеток		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.5.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию подвальных помещений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было

3.6.	Обеспечить беспрепятственный отвод атмосферных и талых вод от отмостки, спусков (входов) в подвал и их оконных приемков		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было	
3.7.	Обеспечить отсутствие воды в подвалах МКД		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было	
3.8.	Устранить неисправности стен		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было	
3.9.	Утеплить оконные проемы		осмотр/ремонт при необходимости								утеплены	
3.10.	Утеплить трубопроводы в подвальных помещениях		осмотр/ремонт при необходимости								утеплены	
3.11.	Утеплить водомерный узел		осмотр/ремонт при необходимости								утеплен	
4	<b>Подъезды:</b>											
4.1.	Устранить неисправности оконных и дверных заполнений			осмотр/ремонт при необходимости							неисправностей не было	
4.2.	Заменить разбитые стекла окон			осмотр/ремонт при необходимости							неисправностей не было	
4.3.	Устранить неисправности стен			осмотр/ремонт при необходимости							неисправностей не было	
4.4.	Утеплить оконные проемы			осмотр/ремонт при необходимости							утеплены	
5	<b>Фасады:</b>											
5.1.	Устранить неисправности фасадов				осмотр/ремонт при необходимости						неисправностей не было	

5.2.	Устранить неисправности стен				осмотр/ремонт при необходимости						неисправностей не было	
8	<b>Фундамент:</b>											
8.1.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов					осмотр/ремонт при необходимости					поломок-протечек не было	
	<b>Инженерные коммуникации:</b>											
9	<b>Система отопления:</b>											
9.1.	Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Устранялись	
9.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				произведена замена запорной арматуры стояков ЦО в кол-ве 9 штук	
9.3.	Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Проведено	
9.8.	Провести ревизию арматуры тепловых сетей					x	x				Проведено	
9.11.	Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб в камерах, подземных каналах и подвалах (техподпольях)					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Теплоизоляция не нарушена	

9.22.	Промыть системы отопления МКД					x	x				Промывались	
9.23.	Отремонтировать, отрегулировать и испытать систему центрального отопления					x	x				Произведено	
9.29.	Проверить взаиморасчеты с РСО и факт отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель						x				Проверялись	
10	<b>Система ХВС:</b>											
10.1.	Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было	
10.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем ХВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было	
10.3.	Провести ремонт изоляции труб ХВС и их утепление	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было	

10.4.	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	x										
11	<b>Система ГВС:</b>											
11.1.	Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения						x	x				неисправностей не было
11.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем ГВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)						x	x				неисправностей не было
11.3.	Провести ремонт изоляции труб ГВС и их утепление						x	x				Утеплены
11.4.	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	до 30 апреля										
11.5.	Выполнить работы по системам отопления и ГВС						x	x				Произведено
11.6.	Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухоотборников систем ГВС						x	x				Произведена замена запорной арматуры в количестве 8 штук


	объектам ОИ МКД:											
24	Провести осенний осмотр МКД									x	Проводился	
25	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду									x	Получался	

СОГЛАСОВАНО:

ООО УК "Источник"

Представитель РСО

Представитель ОМС

  
 Барышников А.А.  
 26.06.2025  


  
 м.п.  
  
 Д.В.  
 на основании приказа № 382 от 25.06.2025

\_\_\_\_\_  
 м.п.

Представитель ЕПТ

\_\_\_\_\_  
 м.п.

**План-график работ по подготовке МКД к эксплуатации в зимний период МКД ул. Савченко 33**

№	Вид работ	июнь		июль			август			сентябрь	Анализ за последние 3 года.
		11.06–20.06	21.06–30.06	1.07–10.07	11.07–20.07	21.07–31.07	1.08–10.08	11.08–20.08	21.08–31.08	1.09–10.09	

**Обязательные работы**

(п. 2.6.2, 2.6.5–2.6.7, 2.6.13, п. «В» приложения 4 к Правилам № 170, п. 16 Правил № 103)

Конструктивные элементы:											
<b>1</b>	<b>Кровля:</b>										
1.1	Устранить неисправности крыш	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
1.2	Укрепить и отремонтировать парапетные ограждения	осмотр/ремонт при необходимости									поломок-протечек не было
<b>3</b>	<b>Подвал:</b>										
3.1.	Устранить неисправности перекрытий над техническими подпольями (подвалами)		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.2.	Устранить неисправности оконных и дверных заполнений		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.3.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию стен подвала и цоколя		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было
3.4.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию сопряжения стен подвала и цоколя со смежными конструкциями лестничных клеток		осмотр/ремонт при необходимости								неисправностей не было



4.4	Утеплить оконные проемы			осмотр/ремонт при необходимости							утеплены
5	<b>Фасады:</b>										
5.1.	Устранить неисправности фасадов				осмотр/ремонт при необходимости						неисправностей не было
5.2.	Устранить неисправности стен				осмотр/ремонт при необходимости						неисправностей не было
8	<b>Фундамент:</b>										
8.1.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов					осмотр/ремонт при необходимости					поломок-протечек не было
	<b>Инженерные коммуникации:</b>										
9	<b>Система отопления:</b>										
9.1.	Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Устранялись
9.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				произведена замена запорной арматуры стояков ЦО в кол-ве 5 штук
9.3.	Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости				Проведено



10.2	Провести ремонт схем внутридомовых систем ХВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)	осмотр/ремонт при необходимости									неисправностей не было
10.3	Провести ремонт изоляции труб ХВС и их утепление	осмотр/ремонт при необходимости									Утеплены
10.4	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	x									
11	<b>Система ГВС:</b>										
11.1	Устранить неисправности внутренних систем водоснабжения							x			неисправностей не было
11.2	Провести ремонт схем внутридомовых систем ГВС с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)						x	x			неисправностей не было
11.3	Провести ремонт изоляции труб ГВС и их утепление						x	x			Утеплены

11.4	Согласовать с РСО даты отключения КУ для ремонта сетей	до 30 апреля									
11.5	Выполнить работы по системам отопления и ГВС						x	x			Произведена замена труб в количестве 5 метров
11.6	Провести ревизию кранов и другой запорной арматуры, расширителей, воздухоотборников систем ГВС						x	x			Произведена замена запорной арматуры в количестве 6 штук
11.7	Восстановить разрушенную или заменить недостаточную тепловую изоляцию труб систем ГВС в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов						x	x			утеплены
12	<b>Система канализации и водоотведения:</b>										
12.1	Провести ремонт схем внутридомовых систем водоотведения с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)								осмотр/ремонт при необходимости		Проведено
12.2	Обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков								x		Обеспечено

12.4	Провести ремонт изоляции труб водоотведения и их утепление								осмотр/ремонт при необходимости		утеплены
<b>Земельный участок:</b>											
15	Привести в технически исправное состояние территории земельного участка								x		Проводился
18	Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади								x		Завозился
19	Завезти соль из расчета не менее 3-5 процентов массы песка или заменитель								x		Завозился
<b>объектам ОИ МКД:</b>											
24	Провести осенний осмотр МКД									x	Проводился
25	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду								x		Получался

СОГЛАСОВАНО:

ООО УК "Источник"



Барышников А.А.

26.06.2025



Представитель РСО

Колесников Д.В.  
на основании приказа №382 от 25.06.2025

Представитель ЕПТ

М.П.

Представитель ОМС

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





5.1.	Устранить неисправности фасадов				осмотр/ремонт при необходимости							
5.2.	Устранить неисправности стен				осмотр/ремонт при необходимости							
8	<b>Фундамент:</b>											
8.1.	Обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов					осмотр/ремонт при необходимости						
	<b>Инженерные коммуникации:</b>											
9	<b>Система отопления:</b>											
9.1.	Устранить неисправности внутренних систем теплоснабжения					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости					
9.2.	Провести ремонт схем внутридомовых систем центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей (для слесарей и электриков по ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных систем)					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости					
9.3.	Провести ремонт изоляции труб отопления и их утепление					осмотр/ремонт при необходимости	осмотр/ремонт при необходимости					
9.8.	Провести ревизию арматуры тепловых сетей					х	х					



	<b>Земельный участок:</b>												
15	Привести в технически исправное состояние территории земельного участка												x
18	Завезти песок для посыпки тротуаров из расчета не менее 3 куб. м на 1000 кв. м уборочной площади												x
19	Завезти соль из расчета не менее 3--5 процентов массы песка или заменитель												x
	<b>объектам ОИ МКД:</b>												
24	Провести осенний осмотр МКД												x
25	Получить паспорт готовности МКД к зимнему периоду												x

**СОГЛАСОВАНО:**

ООО УК "Источник"



Барышников А.А.

26.06.2025

Представитель РСО



Короткий Д.В.  
Филиал  
Камчатского УСН  
на основании  
приказа № 382  
от 25.06.2025

Представитель ОМС

\_\_\_\_\_

Представитель ЕПТ

\_\_\_\_\_

М.П.